

# Solid tasojen ja altaiden asennusohje

## Hionta

- tasot on esihioitu karkeudelle 400 ja 1000, näistä asentaja hioo tuotteet haluamalleen kiiltoasteelle tai asentaa tuotteet sellaisenaan
- parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi hionta tulee suorittaa asteittain siirtymällä karheudessa korkeintaan 200 ylöspäin vaiheittain, lopuksi pinta voidaan viimeistellä hiontavahalla jolloin hionnan pyörrejaljet saadaan häivytettyä
- yleisesti tasoja viimeisteltäessä pyritään siihen että taso on visuaalisesti tyydyttävä normaalilta noin metrin katseluetäisyydeltä normaalissa valaistuksessa (noin 500 luxia), saman valmistuserän tasot voivat näyttää eriväriseltä eri valaistuksessa
- tasojen ja altaiden pinnoissa voi olla pientä tasaisuusheittoa valmistustekniikasta johtuen +/- 1 mm, tämä voi joskus näkyä pinnan aaltomaisuutena hionnankin jälkeen

## Liimaus

- erillisten tasojen jatkoliitoksia tai kulmaliitoksia tehtäessä huomioitava että liitettävät pinnat ovat suoria ja yhdenmukaisia
- jos liimasaumoihin jää vajausta ne voidaan täyttää liimalla ja hioa uudelleen
- liimasauma on työstövalmis noin kahdessa tunnissa
- Solid liima on sovitettu tason väriin mutta pientä väri vaihtelua saattaa silti esiintyä hionnan jälkeen
- yhden altaan liimaukseen tarvitaan yksi tuubi liimaa, saumaa liimattaessa riittäisyys on noin 2 metriä saumaa per tuubi
- tasot kiinnitetään runkoihin liimamalla, ei ruuveilla !
- yli 60 cm runkoihin asennettava lisätuenta

